

Regensensor spinnt!!

Beitrag von „Corvette-1111“ vom 9. Oktober 2006 um 09:10

Es liegt wohl an der amerikanischen Farbfolge "Rot/Blau" 😞

Bei unserem normalen blauen Blitzlicht werden die Scheibenwischer nicht ausgelöst.

Ich habe meinen T-Rex im November 2005 bekommen. Bei ihm ist es so, dass ich einmal den Scheibenwischerhebel in die erste Stufe rasten lasse und dann geht beim Regen der Wischvorgang los. Auch wenn der Wagen zwischenzeitlich ausgeschaltet wurde, ändert sich hieran nichts.

Bei mir ist nur das Rändelrad am Wischerhebel ausser Funktion. Ich bin der Meinung, dass "früher" damit geregelt werden konnte, bei wieviel Regen der Scheibenwischer anfängt zu arbeiten. Jetzt (nach der neuen Software-Einspielung August 2006) funktioniert es nicht mehr.

Muß ich auf die Suche nach einer kaputten Sicherung gehen oder hat es mit der neuen Software zu tun?