

Regensensor spinnt!!

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 9. Oktober 2006 um 16:52

Hallo,

der Sensor von meinem Dicken hat heute Morgen richtig gesponnen.
Bei Temperaturen um die 7 Grad war der Laternenparker tüchtig beschlagen von Außen.
Wahrscheinlich hat dem Sensor der Temperaturrückgang nicht gefallen.
Der lief noch 10 Min. später wie die Feuerwehr, obwohl nix mehr beschlagen war.
Dabei ist schon der modifizierte Sensor eingebaut.

Gruß