

# Heckklappe "scheppert"

**Beitrag von „undertaker“ vom 10. Oktober 2006 um 23:30**

mein:) konnte mich hier auch nicht zufriedenstellen; also selbst Hand angelegt:

sämtliche Justierungen vorgenommen/ausprobiert aber ohne den erhofften Erfolg; als letzten Versuch den Durchmesser des Zapfen (den im Fahrzeug; nicht an der Klappe) erhöht; 8er Dübel aufgeschnitten und als "Manchette" um den Zapfen gelegt; und siehe da: nun funktioniert wie ich es mir vorgestellt habe.

Kostet nix und bringt viel! Probiert es mal aus...