

Der Dicke kühlt nicht mehr

Beitrag von „Luis959“ vom 11. Oktober 2006 um 11:10

So, nun war der Dicke in der Werkstatt und die Ursache für das Nicht-Kühlen war recht einfach: Keine Flüssigkeit in der Klimaanlage, statt über einem Liter waren nur noch 200ml da und dann geht nix mehr.

Jetzt wird geschaut, wo das Leck ist. Hat jemand hier schon mal ein solches Problem gehabt?