

# Navi Routenführung im Bildschirm und im Display stimmen nicht überein!

Beitrag von „TRON“ vom 11. Oktober 2006 um 15:09

nein, kein Bug, ein Feature 😊 ...

Ist bei meinem Navi auch so : manchmal sagt er rechts halten, weil die Strasse 2 mm nach rechts abknickt. Ist für den Navi-Rechner halt schwierig, die komplette Topologie exakt zu kennen...

Frage : CD oder DVD Navigationssystem ?

Grüße

Tron