

Navi Routenführung im Bildschirm und im Display stimmen nicht überein!

Beitrag von „mike“ vom 11. Oktober 2006 um 15:19

Meiner Meinung nach liegt das nicht am "Navi" selbst, sondern auch an der Frage, wie die konkrete Strecke digitalisiert ist.

So erzählt mir das Navi mit einer älteren Alpen CD auf der Strecke zwischen Schaffhausen und Winterthur bei jeder Auf- und Abfahrt, ich solle mich "links halten", also die Strasse nicht verlassen. Die Deutschland-CD, die bis kurz vor Winterthur reicht, "weiss" dagegen, dass das eine "normale" Strasse ist und weist mich nicht bei jeder möglichen Gelegenheit darauf hin, diese nicht zu verlassen.

Auch gibt es Ecken, wo es aus Sicht der Navi-Daten geradeausgeht, also kein Hinweis kommt, die Strasse aber tatsächlich einen mehr oder weniger kleinen Knick macht. Ist im Bereich des Knicks noch eine Kreuzung, wird das "auf der Hauptstrasse bleiben" halt als geradeaus digitalisiert und nur ein explizites Abbiegen würde vom Navi entsprechend gemeldet.

Aber nehmt solche "Fehlerchen" auch mal von der netten Seite: ich fühle mich immer aufgemuntert, wenn mein Dicker mir an einem neuen (noch nicht auf der Karte vorliegenden) Kreisverkehr "erlaubt", geradeaus durch die Grünanlage zu fahren. Nicht, dass ich das immer machen würde, aber...