

Heckklappe "scheppert"

Beitrag von „t-reg,der Dicke“ vom 14. Oktober 2006 um 11:41

ehrlich, die probleme hat mein cayenne s ohne zzh auch....

zudonnern und gut is....kennzeichen scheppert....

innenverkleidung macht sich 2x im jahr selbstständig- muss man wieder befestigen...kann man bei ein fzg für über 70.000 euro wohl nicht erwarten....

