




Regensensor spinnt!!

Beitrag von „TDI-Driver“ vom 14. Oktober 2006 um 16:53

Kurzes Update von mir!

Mein Dicker war letzte Woche wieder mal 2 Tage beim  wegen dem besagten Sensor. Nach 2 Tagen kam der Anruf ich sollte ihn erstmal wieder abholen denn es hat sich folgendes herausgestellt:

Die Teilenummer die auf dem Karton mit dem Sensor gedruckt ist stimmt nicht mit dem enthaltenen Sensor überein.  Entweder ist also der falsche Sensor im richtigen Karton oder umgekehrt.  (Auf dem Karton steht also z.B. die Teilnr. xxxxxxxx06 und drinnen ist ein Teil mit der Nr. xxxxxxxx05) Mein:) hat das ganze Spiel jetzt 3mal mitgemacht (also dreimal Teile bestellt) und versprach mir für Dienstag den richtigen Sensor zu haben. Die Sensoren sind nämlich nicht kompatibel, sprich der T. brauch den 05 statt den 06(??)

Wusste gar nicht, dass das so ein kompliziertes Bauteil ist.

Jens