

## ... und auch erwischt

**Beitrag von „salvatore“ vom 19. Oktober 2006 um 08:48**

Salz in offene Wunden!

Er steht nach wie vor beim 😊 . Sollte nächsten DI oder MI fertig sein....

Die Teile läppern sich halt zusammen. Nachdem alle gebrochenen Plastikteile ab waren wurde festgestellt, dass der Rahmen unter dem linken Kotflügel auch getauscht werden muß. Bei Demontage und Tausch eines der 6 Kühler wurde festgestellt, dass so eine Alu-Kühlmitteleitung aus der Verankerung gerissen wurde... etc.

Wen's interessiert - Unter dem Anfangslink habe ich noch ein paar aktuelle Fotos hochgeladen.