

Bremse

Beitrag von „Achim“ vom 19. Oktober 2006 um 15:48

Moin, moin!

Wenn ich morgens meinen V6 TDI Automatk starte, trete ich vorher auf das Bremspedal und es gibt mit leichtem Widerstand mehrere Zentimeter nach. Das empfand ich eigentlich als voll normal und er tat das auch fast 6 Monate lang. Mittlerweile hat sich dieser Zustand dahingehend verändert, dass bei meiner morgendlichen "Startzeremonie" das Bremspedal knüppelhart ist. Interessanter Weise natürlich nicht immer, halt nur immer öfter. Zwischenzeitlich hatte ich einen Leih-TDI gleiche Ausstattung nur weniger Kilometer und 5 Monate jünger. Da hat die Bremse morgens dasselbe gemacht wie unser 5 Monate lang.

Wer kann mir das erklären?