

Siemens S65 am Armaturenbrett

Beitrag von „Luis959“ vom 19. Oktober 2006 um 18:03

An meinem Dicken ist werksseitig die Freisprecheinrichtung mit Nokia 6310i verbaut. Nun habe ich mir den Adapetr für das Siemens S65 bei Votex gekauft (Teilenummer 7L0 051 435 AC). Die Montage war leicht aber das Teil funktioniert nicht.

Im Kombiinstrument erscheint zwar nach Einlegen des S65 "Telefon" aber das selbige wird weder erkannt noch geladen geschweige denn, dass man telefonieren kann.

Mache ich was falsch oder muß man das Telefon am Kombi anmelden oder wie oder was?

