

Regensensor spinnt!!

Beitrag von „TDI-Driver“ vom 21. Oktober 2006 um 19:21

So, habe jetzt endlich den "richtigen" Sensor verbaut und siehe da: er geht!!!

Angeblich war in den Kartons mit Regensensoren für T´s welche für den Golf drin, und die sprechen wohl eine andere Sprache. Deshalb immer Highspeed sobald es ein wenig regnet. Mit dem "richtigen" ist es nun so wie´s sein soll:trinken.

Gruss Jens