

Regensensor spinnt!!

Beitrag von „TDI-Driver“ vom 21. Oktober 2006 um 19:21

So, habe jetzt endlich den "richtigen" Sensor verbaut und siehe da: er geht!!!

Angeblich war in den Kartons mit Regensensoren für T's welche für den Golf drin, und die sprechen wohl eine andere Sprache. Deshalb immer Highspeed sobald es ein wenig regnet. Mit dem "richtigen" ist es nun so wie´s sein soll:trinken.

Gruss Jens