

# Aussetzer der Servolenkung

Beitrag von „TRON“ vom 25. Oktober 2006 um 19:05

Hm, erstmal herzlichen Glückwunsch für die richtige Reaktion, hätte auch böse enden können.

Mögliche Fehlerursachen wären :

- zu wenig Öl : Hydraulikölstand schon geprüft ?  
falls zu wenig Öl :
- die Faltenbälge an der Servolenkung mal ein wenig "zusammendrücken" ?  
Ist da möglicherweise Servoöl hin ausgelaufen ?
- Fahrzeug/Lenkung schon auf Ölverlust nach aussen hin kontrolliert ?
  
- Leckrate der Pumpe zu hoch / zu wenig Druck

Ist ja wohl ein eindeutiger Gewährleistungsfall : ich würde das Teil beim 😊 abwerfen...

Viel Glück

Tron