

# Aussetzer der Servolenkung

**Beitrag von „Hofmayer“ vom 29. Oktober 2006 um 00:26**

Ich habe bei 2 Grand Cherokee´s je 4 Lenkungen wegen ausfall der Servolenkung erhalten. Das Problem ist wenn die Pumpe defekt ist und es zu Spannbildung gekommen ist, kann es sein das die Späne auch in den anderen Teilen und in der Leitung sind und nach einer Reperatur der fehler bald wieder auftritt.

Aus diesem Grund fahre ich jetzt einen Dicken und keine Grand mehr.

Nur muss ich sagen das Hagen kein Einzelfall ist sondern das dieser fehler in etwas schwächerer Form bei mir auch ist.

Ich fahre nächste Woche zum freundlichen weil das sowio das mit den Reifen und mit meiner Funkfernbedienung für die Standheizung geklärt werden muss.