

Leck der Heckscheibenwaschanlage

Beitrag von „Franks“ vom 3. November 2006 um 13:45

Genau. Diese Stelle liegt direkt unter dem blanken Dachblech, das bisschen Isolierung, das der Dachhimmel bietet, dämmt dabei in die ‚falsche‘ Richtung, zum Innenraum hin.

Gruß, Frank