

Batterie - Endladung über ????

Beitrag von „TRON“ vom 3. November 2006 um 16:35

willkommen im Club !

Das scheint möglicherweise ein V8 Problem zu sein :

mein erster V8 / Modelljahr 2004 / gewandelt wegen div. Getriebebeschäden 2005 hatte dieses Problem . Mein 😊 fand nach mehreren Versuchen heraus, das bei diesem Fahrzeug das Komfortsteuergerät willkürlich nachts die Heckscheibenheizung anschaltete : dann war jeweils die Batterie leer. Steuergerät getauscht, div. Updates und das wars (Fahrgestellnummer : WVZZZZ7LZ4D036913, Maßnahmen sollte dein 😊 über seine Software im VW EDV-System einsehen können)

mein aktueller V8 / Modelljahr 2005 benötigt für eine komplette Entleerung lediglich 5 Tage : ich hänge das Teil periodisch ans Ladegerät, weil bei Batterietiefentladung Fehler im Fahrwerk gesetzt werden und dieses Problem erst wieder durch den 😊 therapiert werden muss.

Mein T. steht aktuell wieder beim 😊 :

- beide Vorderreifen innen an der Verschleissgrenze / aussen je ca 6mm Profil
- PDC hinten links defekt (4.Mal PDC Reparatur)
- FSE "knarzt" : keine Verständigung
- Scheibenwischer rubbeln
- Batterieentladung (angeblich ist das Problem die FSE)
- permanente Aktivitäten des VTG (angeblich Ursache : Fahrwerksfalscheinstellung)
- A-Säulen Verkleidung Fahrerseite lose

ist ja erst der 10. ausserplanmässige Besuch beim 😊 innerhalb von 6 Monaten .

Grüße

Tron