## **Batterie - Endladung über ????**

## Beitrag von "TRON" vom 3. November 2006 um 16:35

willkommen im Club!

Das scheint möglicherweise ein V8 Problem zu sein :

mein erster V8 / Modelljahr 2004 / gewandelt wegen div. Getriebeschäden 2005 hatte dieses Problem . Mein fand nach mehreren Versuchen heraus, das bei diesem Fahrzeug das Komfortsteuergerät willkürlich nachts die Heckscheibenheizung anschaltete : dann war jeweils die Batterie leer. Steuergerät getauscht, div. Updates und das wars ( Fahrgestellnummer : WVGZZZ7LZ4D036913, Maßnahmen sollte dein über seine Software im VW EDV-System einsehen können)

mein aktueller V8 / Modelljahr 2005 benötigt für eine komplette Entleerung lediglich 5 Tage : ich hänge das Teil periodisch ans Ladegerät, weil bei Batterietiefentlandung Fehler im Fahrwerk gesetzt werden und dieses Problem erst wieder durch den therapiert werden muss.

Mein T. steht aktuell wieder beim 🙂 :

- -beide Vorderreifen innen an der Verschleissgrenze / aussen je ca 6mm Profil
- -PDC hinten links defekt (4.Mal PDC Reparatur )
- -FSE "knarzt" : keine Verständigung
- -Scheibenwischer rubbeln
- -Batterieentladung (angeblich ist das Problem die FSE)
- -permanente Aktivitäten des VTG ( angeblich Ursache : Fahrwerksfalscheinstellung)
- -A-Säulen Verkleidung Fahrerseite lose

ist ja erst der 10. ausserplanmässige Besuch beim 🙂 innerhalb von 6 Monaten .

Grüße

Tron