

# Spurfehler

**Beitrag von „BB701“ vom 6. November 2006 um 10:01**

Neuer V6 TDI hat jetzt nach 9000 Km abgefahrene Sommerreifen (innen): Spurfehler!!  
Ist wohl werksseitiger Fehler, da keinerlei mechanische oder andere Einwirkungen feststellbar sind. gibt es jemand mit ähnlichen Erfahrungen?? (Auslieferung war Juli 06)

Vielen Dank für Euer feedback!!

MFG BB 701