

Nachrüstung Navi ...

Beitrag von „TRON“ vom 6. November 2006 um 11:41

Ist kein Problem : Stecker sind kompatibel . Lediglich die GPS Antenne muss nachgerüstet werden (sitzt normalerweise im rechten vorderen Kotflügel).

Grüße

Tron