

Vibrationen, Wrummen bei 2000 U/min

Beitrag von „morpheus“ vom 7. November 2006 um 17:38

Hilft mir bitte. Ich bin echt verzweifelt. Heute habe ich mein Fahrzeug beim 😊 abgeholt.

Ich ging mit der Beanstandung das vorallem wenn der Motor nicht richtig auf Temperatur ist, dass bei einer Umdrehung von 2000 U/min mechanisches vibrieren am Lenkrad, Schalthebel zu spüren ist und zusätzlich ein wrummen zu hören ist.

Wenn der Motor, Öl ganz warm ist dann ist es noch leicht zu spüren.

Mir scheint das einfach die Vibration vom Motor (was bei kaltem Motor stärker ist) bei dieser Umdrehung im Innenraum gelangt und eben spürbar am Lenkrad usw ist.

Jetzt würde ich gerne wissen, vorallem von V10 Fahrern älter als Jg. 04.2004 ob diese Sache allg. vorhanden ist, da es ja bei 2005 Modellen bereits weitere Modifikationen gegeben hat.

Und wisst Ihr an wem ich mich wenden kann, wenn der 😊 mir nicht weiterhelfen kann? VW Werk? Welcher Kontakt?

Danke für Eure Antworten....