

Reifen fahren sich ausen ab.

Beitrag von „T-REG“ vom 7. November 2006 um 19:29

Fahre 255er Conti Sport Contact auf 18". Soeben auf Winter "umgestellt" und da fiel mir doch dieser Thread ein.

Bin diese Saison ca. 6.600 km gefahren und stelle fest:

6,5 mm auf der Innenseite

5,5 mm auf der Außenseite

7,0 mm in der Mitte

Muss in mir Sorgen machen ?

Werde demnächst meine Winterreifen Pirelli Scorpion Ice & Snow (gleiche Größe) mal prüfen. Haben exakt die gleiche Laufleistung hinter sich.

Oliver