

Vibrationen, Wrummen bei 2000 U/min

Beitrag von „morpheus“ vom 10. November 2006 um 16:17

Vielen Dank Christian!

Super, da kann ich mal mit diesen Fakten zum 😊 . Der 😊 hat mir mitgeteilt dass via Diagnose kein Fehler feststellbar ist. Kann es sein das der Fehler gar nicht angezeigt wird?

Ja, vor ca 1,5 Jahren wurde die zwei Turbolader ersetzt !

Wenn es dieses Problem wäre, kann es sein dass sobald der Motor schön warm ist, dieses vibrieren immer mehr abnimmt?

Will nur sicher sein, nicht dass ich blöd da stehe....