

Vibrationen, Wrummen bei 2000 U/min

Beitrag von „morpheus“ vom 13. November 2006 um 17:06

Wenn der Gang im N ist, dann ist dieses Wrummen, vibrieren noch minim zu hören, aber es ist da ?!

Erst wenn der Gang eingelegt wird, ist es gut hörbar !

das Wanken kann ich nicht feststellen ... 🤔