

Vibrationen, Wrummen bei 2000 U/min

Beitrag von „morpheus“ vom 14. November 2006 um 12:45

Hallo christian

Das Wanken ist doch zu spüren. War eine falsche Vermutung. Der rest ist aber wie ich bereits mitgeteilt habe, dass im N das Wrummen nicht mehr so stark zu spüren ist.

Was mir noch aufgefallen ist:

Bekannt ist ja wenn man im D ist, das Auto steht, dann ist so ein Mahlen am Automathebel zu spüren ist, was gemäss diversen Threads hier normal ist.

Komisch ist dass schon seit einiger Zeit dieses Mahlen nicht mehr zu spüren ist, sondern eher wie ein leises brummen hörbar ist 🤖 .

Mann o mann. warte mal ab was mir der 😊 sagt.