

Luftfederungsproblem

Beitrag von „Heinz“ vom 14. November 2006 um 13:09

[Zitat von Yraser](#)

(...)

Hab seit zwei Wochen zeitweise ne anzeige wegen Fahrwerkprobleme.

Anscheinend ein Sensorfehler im Kompressor..... beim Besuch in der Werkstatt🙄

bekam ich schon den ersten Schock.....ist nur ein Sensorproblem dafür müssen wir den Kompletten Kompressor ersetzen.....Kostenpunkt 2350€😞

Anscheinend ein spezifisches Tuareg-Problem.

Naja Leute wär für einige RatschLäge offen.

Mit Sportlichen Grüßen Heng

Hallo und willkommen,

wie Armin bereits schrieb, ist das Problem hier bekannt. Und wird auf Kulanz behoben. Von daher ist der Kostenpunkt nicht nachvollziehbar. Wenn L nicht weiterhelfen kann (Hast du nur eine Werkstatt konsultiert?), würde ich mich mal an VW in D wenden.

gruß

Heinz