

# Aussetzer der Servolenkung

Beitrag von „Mean-Andi“ vom 14. November 2006 um 13:40

[Zitat von salvatore](#)

...

- Absplitterung des Holzdekores Schaltkulisse; Riesenspalt beim Aschenbecher
- Dachkonsole nicht ordentlich eingebaut; hängt auf der Beifahrerseite leicht runter
- Lenkrad steht nicht gerade

Ist nix Aufregendes, aber .....



ist das bei vielen Touaregs ab Werk nicht so oder so ähnlich ? 🤔 😄