

Fahrwerksvermessung

Beitrag von „Xapathan“ vom 14. November 2006 um 15:52

na dann mal den klugschei**er an:

Dackellauf:

Die linke Einzelspur ist 0° und die rechte Einzelspur ist negativ.

Die Gesamtspur scheint OK zu sein, aber die Längsmittelachse (blau)

deckt sich nicht mit der Fahrtrichtung (rot) bzw. mit der geometrischen Mittelachse.