

# 90d7

**Beitrag von „Lollo050968“ vom 14. November 2006 um 17:44**

Folgende FOLGEN nach 90d7: Xenon Scheinwerfen schon 2x kurz ausgefallen mit "Beleuchtung prüfen" als Fehlermeldung, nach Neustart alles O.K., Handy meiner Frau: Nokia 6230i wird sporadisch nicht in MAL erkannt, mein baugleiches Telefon hat keine Probleme. Einstellung Comming Home stellt sich ab und an selbst auf Werkseinstellung zurück, dto. mit elektrischer Spiegeleinstellung "synchron".

Manchmal glaub man es "spukt". War vor dem Update nicht.

Positiv: Der Dicke braucht ~0,5l weniger Diesel.

Gruß

Lollo