

90d7

Beitrag von „charly-sl-300“ vom 14. November 2006 um 22:30

Nach 90d7:

Xenon Scheinwerfer schon 3x kurz ausgefallen mit "Beleuchtung prüfen" als Fehlermeldung, nach Neustart alles O.K.,

Radioempfang viel schlechter geworden.

Bin der Meinung das der Dicke bei ganz eingeschlagenem Lenkrad über die Vorderachse schiebt.

Der Dicke braucht ~1,5l mehr Diesel.

Gruß

Karl