

Sound System???

Beitrag von „Sandokahn“ vom 17. September 2004 um 22:47

[pro---studio](#)

Das Summen das du hörst kann eine so genannte Masseschleife oder Einstreuungen vom Bordnetz in die Audioleitung von der Phatbox zu Navi sein.

Abhilfe zu 1 : Verkabelung überprüfen lassen meißtens liegt das Problem in einem nicht 100 % kontaktierenden Massepunkt ,oder zu dünnem Kabel

Abhilfe zu 2 : 3fach geschirmtes Cinchkabel verwenden

da VW Betriebe in der Regel von den Car-Audio-Bereich betreffenden Themen so viel Ahnung haben wie ein Friseur vom Kühemelken würde ich mit dem Problem einmal bei einem Car-Hifihändler (kein Großmarkt) vorstellig werden ,die finden mit Sicherheit eine schnelle Lösung für dein Problem.

MfG Sandro