

Sound System???

Beitrag von „docpat“ vom 17. September 2004 um 23:09

[pro---studio](#)

Servus!

An der Befestigung der Box sollte es nicht liegen. Ich habe den Kühlkörper mit der Flex zurechtgeschnitten und dann in der originalen CD-Wechslerbefestigung montiert. Somit schließt die Abdeckung rechts im Kofferraum trotz des überstehenden DMS komplett.

Ah! Danke für den Link, aber funktioniert das phatvoice-plugin auch mit der Version 6 bzw. mit der V6 die ursprünglich drauf war, konnte ich das RNS2 nicht auswählen.

Grüsse

Patrick