

# Motor läuft aber kein Vortrieb

Beitrag von „TouaregV6TDI“ vom 16. November 2006 um 12:05

So, jetzt ist es raus. Anscheinend hat die Automatik eine undichte Stelle gehabt.

Da gibt es wohl ein Bauteil, welches das Getriebeöl kühlt, dass ist laut des 😊 defekt und muss ausgetauscht werden. Und das bei knapp 17 000 km 😞

Nur ist das Teil bei VW wohl im Rückstand. Also bleibt der Dicke vorerst noch in der Werkstatt.:(