

Motor läuft aber kein Vortrieb

Beitrag von „TouaregV6TDI“ vom 17. November 2006 um 19:42

Konnte heute den Dicken abholen. Innen und außen blitzebblank. 😊

In diesem Sinne kann ich das Audi Zentrum Spandau (Berolina) nur loben einfach klasse Service und sehr freundliches Personal 🙌🙌

Das Problem scheint nun behoben worden zu sein, werd es aber erst bei der nächsten Fahrt mit kalten Motor mit Sicherheit sagen können. Komisch ist nur, dass jetzt beim Infodisplay "Service in 3000 KM" steht.

Meiner hat aber erst 17800 Km und 2 Jahre ist er auch noch nicht. Wurde da womöglich ein Update gemacht? Ich glaube mich zu erinnern, dass einige unter uns nach der 90D7 Aktion die gleiche Meldung hatten?

Schöne Grüße!

Evren