

VW Bobsy G1 Isofix Problem

Beitrag von „t-reg,der Dicke“ vom 23. November 2006 um 07:53

1. isofix hatte sich innen mechanisch verklemmt.
2. problem ist bei römer bekannt.
3. passiert, wenn nur eine seite einrastet- die 2. geschlossen nachgeschoben wird, anstatt das ding ganz wieder auszubauen und neu zu verriegeln.
4. therapie: sitz zerlegen, fixierungen der isofixgreifer lösen, neu zusammenbauen.
5. ersatzteile sind nicht mehr verfügbar,
6. auch nicht notwendig gewesen, da nur verklemmt, aber innenleben einwandfrei und nicht verbogen, wie anfangs von römer vermutet und nicht auszuschliessen.

und die moral von der geschicht:

bau isofixsitze nicht mit gewalt ein sondern mit hirn- wusste garnicht, dass meine frau so stark ist....:D

p.s. die schrauben sitz/innenmechanik hatten sich teilweise mit den jahren gelockert!