

# Luftdruckverlust Winterreifen 235x65x17

Beitrag von „GGue1313“ vom 23. November 2006 um 09:48

Hallo;

Seit einiger Zeit bin ich jetzt mit den Winterreifen unterwegs;  
Dunlop GrandTrek WT 2;  
jeweils 3,0 bar Luftruck;

Nach gut 14 Tagen normaler Fahrweise den Luftruck kontrolliert:  
nur mehr 2,5 bar Lufdruck vorhanden;  
.. brav nachgefüllt (3,0 bar) und nicht weiter darüber nachgedacht;

Eine Woche später neuerlich Kontrolle:  
.. wieder "nur" 2,6 bar in den Reifen;

Und wieder brav nachgefüllt;

Ist dieser "Druckverlust" normal oder woran könnte dieses Problem liegen?!?