

Aussenspiegel und Schweinwerfer

Beitrag von „jow“ vom 28. November 2006 um 12:56

Hi All,
ich hoffe mal das pass hier rein.

Nicht lachen:

Ich habe gestern meine erste längere Nachtfahrt seit ich den T. habe, gemacht.
Dabei sind mir zwei Dinge aufgefallen:

1. der Fahreraussenspiegel blendet sich nicht automatisch ab. Ich habe die automatische Abblendfunktion am Innenspiegel mehrfach ein und ausgeschaltet. Das Ergebnis war jedesmal das Gleiche: Beifahreraussenspiegel und Innenspiegel blenden sich ab aber der Fahrerspiegel bleibt gleich hell.

gehört das so?`

2. Wie kann ich die Funktion der Scheinwerferwaschanlage (Xenion Kurvenlicht) 100% überprüfen? Ich kann den Wischerhebel ziehen wie ich will, da vorne sprüht nix raus.
Gibt es da einen Trick oder geht die Funktion bei mir nicht?

Ich will lieber erstmal hier fragen bevor ich den Wagen in die ach so tolle irische Werkstatt bringen darf. Ich habe Angst das die mehr kaputt machen als reparieren 😊

Gruss und Danke,
jow