

Wasser läuft in Kofferraum

Beitrag von „dieter 47“ vom 30. November 2006 um 18:25

Auch bei meinem T läuft Wasser (z. B. nach der Wagenwäsche) in den Kofferraum.

Bin heute direkt damit zur Werkstatt gefahren. Hier wurde festgestellt, dass das Wasser bis in den hinteren seitlichen Dachhimmel gezogen ist. Von hier läuft es am seitlichen Holm bis in die linke Kammer, wo sich das Warndreieck befindet. Weiter von hier bis in die Reserverad-Mulde.

Erste (vorsichtige) Analyse: **Dichtungsproblem in der Dachreeling ??** (da wo der Träger reingeschoben wird; Wagen hat kein Schiebedach.)

Im VW eigenen Reporting war dieses Problem nicht gelistet.

Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht?

Wie wurde das Problem dann gelöst?