

iPod - habt Ihr ihn immer im Auto (wg. Temperaturen)

Beitrag von „RockingRick“ vom 4. Dezember 2006 um 09:43

Moin zusammen,

den ipod immer "dran" zu lassen, kann auch auf anderer Seite Probleme bereiten. Bei mir piept es morgens häufig mit dem Hinweis "Leuchtweitenregulierung prüfen". Nach Aussage des Freundlichen hängt das damit zusammen, daß der Dicke morgens im kalten Zustand etwas "orgeln" muß, um das V6TDI Triebwerk anzuwerfen (ca. 5 sec länger als im warmen Zustand). Die Elektronik prüft aber die Leuchtweitenregulierung schon sehr früh während des Startvorgangs und meldet deshalb einen "Unterversorgungsfehler". Das soll daran liegen, daß die Batterie wegen des Ladens des ipod etwas schwächlich sein soll (kann das wirklich sein, daß die kleine Kiste die Batterie eines T leerlutscht? ...). Und somit der Startvorgang etwas klänger dauert. Andere Zusatzverbraucher gibt es nicht, neben der freundlichen Beleuchtung nach dem Abschließen.

Hat jemand ähnliche Erfahrungen?

Gruss

Ulli