

# Zwitscher bzw. Gluckergeräusch Klimaautomatik

Beitrag von „bell407“ vom 8. Dezember 2006 um 20:01

Servus aus München,

gestern hat der Dicke sein neues Navi bekommen (nachdem das zuerst gelieferte Ersatzteil die DVD Variante war 🤖 ). Jetzt flimmert nix mehr.

Bei der Gelegenheit hat der 😊 auch mal die Füllmenge der Klimaanlage überprüft, statt 750ml waren noch 190ml drin 🤖 . Da muss was undicht sein, also Kontrastmittel rein und wieder befüllt. Das Gluckergeräusch is jetzt weg. Mal schaun ob das leck zu finden ist.

Also alle die auch so komische Geräusche haben , ab zum freundlichen

Grüsse

Christian