Zwitscher bzw. Gluckergeräusch Klimaautomatik

Beitrag von "Olaf" vom 9. Dezember 2006 um 11:56



Zitat von bell407

, statt 750ml waren noch 190ml drin $^{\&}$. Da muss was undicht sein, also Kontrastmittel rein und wieder befüllt. Das Gluckergeräusch is jetzt weg. Mal schaun ob das leck zu finden ist.

@ Armin: oh oh, nicht aufregen

aber es scheint, dass Deine Geräusche wohl zu beheben gewesen wären 🏶

Gruß

Olaf