

Vibrationen, Wrummen bei 2000 U/min

Beitrag von „Alfredo“ vom 10. Dezember 2006 um 08:29

Hallo,
beide Zylinderköpfe inkl.Nockenwellen und Düsen.
Außerdem wurden zuerst die Hochdruckpumpe,dann
die Vorförderpumpe gew.Jedoch ohne erfolg.
Gruß Alfredo