

Nachrüstung Dachträger

Beitrag von „agroetsch“ vom 18. Dezember 2006 um 14:08

Hallo,

also ich hatte (trotz richtig montierter Träger!) an beiden Dicken Windgeräusche mit den Dingen. Mehrverbrauch kann ich nicht viel zu sagen, denke dass kann man bei solch einem Wagen vernachlässigen.

Windgeräusche fangen so bei ca. 160 km/h an. Beim V6TDI war es subjektiv lauter als im R5, liegt aber wohl eher am leiseren Motor...!