

# Steuerkettendefekt Bei V 6 Benziner

Beitrag von „Kruemelmonstter“ vom 21. Dezember 2006 um 10:19

Hallo,

bei mir ist auch schon ein leichtes rasseln zu hören , hat letztens der Meister so im vorbeigehen erwähnt , Motor würde dann ? noch leiser laufen , habe auch gefragt wie , was , nen Zahnriemen ca 100 Tkm , aber die Kette auch schon ?

Er sagte dann auch , nicht die Kette sondern der Spanner seien meist das Prob. , die sitzt aber auf der Seite zur Frontscheiben - Getriebeseite , ist wohl ne größere Baustelle ,

- Ich soll und werde es beobachten , habe ca 92 Tkm auf der Uhr , auch nen V6 B aus der 1. Gen , EZ 03/ 2003 ..... mal abwarten ....

Grüße aus Berlin , Kruemelmonstter