

Dekoreinlage nachbestellt und alles noch schlimmer

Beitrag von „salvatore“ vom 22. Dezember 2006 um 07:52

Mittlerweile habe ich ähnliche Erfahrungen gemacht.

Während der Crash-Reparatur hat einer der Mechaniker das Holzdekor um den Getränkehalter beschädigt. Gut - Teil bestellt und nach 6 (in Worten sechs) Wochen diesen Montag eingebaut. Sieht aus wie Wurzelholz (dunkelbraun) anstelle von Vavona; den Farbunterschied kann man von außen durch die getönten Scheiben erkennen. Die Chromblende um die Schaltkulisse rutscht ziemlich lose herum; unebener Übergang zwischen Konsole und Ascherdeckel. An der Dachkonsole wurde auch herumgebastelt und die hängt mittlerweile auch auf der Beifahrerseite runter....

Habe ich nicht akzeptiert und jetzt warte ich auf die nächsten Austauschteile

Nach Aussage meines 😊 liegt das Problem an den kleinen Metallklipps; die kriegen sie nie wieder so hin, wie "ab Werk".

Wahrscheinlich wäre besser gewesen, ich hätte mit der Absplitterung gelebt und mir zum Ausgleich einen Gutschein für einen neuen Wunderbaum gegeben lassen.... 🤔

Wer ist jetzt Schuld?

VW, weil bei einem Oberklasseauto die Teile so dämlich verbaut werden? Die Mitarbeiter im Betrieb, weil sie nicht genau arbeiten? Ich, weil ich +/- 70 T€ für ein Auto bezahlt habe?

Wenn etwas repariert werden muß, erwarte ich, dass alles wieder so funzt, paßt und aussieht, wie es gehört. Das ist doch keine Preisfrage!