

Kurvenlicht (AFS) ohne Funktion

Beitrag von „Mean-Andi“ vom 4. Januar 2007 um 16:09

[Zitat von salvatore](#)

Ich vermute, dass es bei mir umgekehrt ist:
nach meinem Bumms wurde der li Scheinwerfer getauscht. VORHER hatte ich noch
überhaupt keine Fehlermeldung gehabt! 😞

Das sieht mir verdächtig nach einem ähnlichen Fehler aus wie bei mir, die Stromleitungen, welche an die Steuergeräte der Xenons gehen mit solch einem weißen Stecker mit vielen Pins drin hatten Wackler. Hier hatten sich ein oder 2 Pins gelöst. Ein guter Mechaniker soll das mal überprüfen und alle Pins einzeln durchmessen. Und ggfls. reparieren.

Seitdem ists bei mir weg.