

Fahrer V10 TDI Bj. 06 dringend gesucht!

Beitrag von „bell407“ vom 10. Januar 2007 um 16:00

Hallo Lobo,

bei meinem V10 (09/2005) mit 2C Klimaautomatik mit Standheizung sieht das so aus:

Betrieb Standheizung und AUTO: Fussraumdüsen und äussere Mitteldüsen, Scheibendüsen

normaler Heizungsbetrieb in AUTO: wie oben

Das Beschlagen der Scheiben hatte ich auch, aufgrund von mangelnder Kühlleistung und Geräuschen der Klimaanlage wurde ein wenig umgebaut:

- Komfortdüse wurde verschlossen (das ist die auf dem Armaturenbrett in der Mitte unterm Lautsprecher)
- Es wurde ein anderer Microfilter mit höherem Durchsatz verbaut
- Die Auslassöffnungen für innenluft im Kofferraum / Fahrzeugheck wurden gegen größere getauscht und mit anderm Dämmmaterial versehen
- Andere Software fürs Steuergerät der Klimaanlage

Und siehe da, die Scheiben beschlagen nur noch wenns ganz extrem saut...

Die Geräusche der klima waren trotzdem noch da, oh wunder das Mistding war undicht, nach 1 Tag Gefummel wurde ein Druckschlauch getauscht....

Also, es mangelt Dir eindeutig an Kühlleistung 😞

Grüsse

Christian