


Elektronik-Probleme

Beitrag von „Susi“ vom 14. Januar 2007 um 14:20

Hallo,

wir haben jetzt schon den zweiten Touareg R5 (erster wurde nach zwei Jahren gewandelt) mit dem gleichen Problem. Steht das Auto länger als zwei Tage draußen (in der kalten und nassen Jahreszeit) ist die Batterie so leer, dass das Auto nicht mehr anspringt. Bisher konnte die Werkstatt noch nicht feststellen was es ist. Wer hat auch schon diese Erfahrung gemacht und kann uns weiterhelfen. 

Gruß

Martin