

Elektronik-Probleme

Beitrag von „TouaregV6TDI“ vom 14. Januar 2007 um 16:53

Hatte das Problem vor kurzem auch, der 😊 hat alles überprüft, Fazit keine versteckten Verbraucher aber der Säurespiegel der Batterie ist wohl zu niedrig gewesen. Problem behoben und seitdem alles OK.