

Elektronik-Probleme

Beitrag von „TRON“ vom 14. Januar 2007 um 21:25

[undertaker](#) : ist ein bei VW bekanntes Problem : liegt an dem Zentralinstrument : neu flashen lassen oder tauschen und der Zauber ist vorbei.

Grüße

Tron